



Fot. 34 – Rudółtowice, pałac Zborowskich.
Portal na elewacji południowo – zachodniej pałacu.
Odkrywka nr 1.



Fot. 35 – Rudółtowice, pałac Zborowskich.
Portal na elewacji południowo – zachodniej pałacu.
Odkrywka nr 1 – współczesny przewód elektryczny.



Fot. 36 – Rudółtowice, pałac Zborowskich.

Profilowany gzyms wieńczący cokół oraz baza pilastra na elewacji południowo – zachodniej pałacu, strona lewa ryzalitu /odkrywka nr 5/.



Fot. 37 – Rudółtowice, pałac Zborowskich.

Fragment profilowanego gzymsu na elewacji południowo – zachodniej pałacu.

Stan usunięcia części współczesnej gładzi cementowej i białej farby – widoczne liczne wstawki i uzupełnienia wykonane zaprawą cementową, w wielu przypadkach naprawy te spowodowały przyspieszenie powstawania kolejnych uszkodzeń części oryginalnych.

Fot. Jan Gałaszek, czerwiec 2018 r.



Fot. 38 – Rudółtowice, pałac Zborowskich.
 Elewacja od strony północno – zachodniej.
 Widoczne uszkodzenia tynku i ściany spowodowane przez wodę opadową.
 Fot. Jan Gałaszek, luty 2018 r.



Fot. 39 – Rudółtowice, pałac Zborowskich.
 Elewacja od strony północno – zachodniej.
 W odkrywkach nr 1 i 2 widoczny bardzo zły stan
 zachowania tynków wapiennych.
 Fot. Jan Gałaszek, luty 2018 r.

