



Fot. 40 – Rudołtowice, pałac Zborowskich.

Elewacja od strony północno – zachodniej. Pas boni po stronie lewej drzwi wejściowych ; widoczny zły stan zachowania tynków oryginalnych (odparzenia, rozwarstwienia i odspojenia)w partiach po usunięciu wtórnych warstw gładzi cementowej i białej farby tzw. emulsyjnej.

Odkrywka nr 2.

Fot. Jan Gałaszek, czerwiec 2018 r.



Fot. 41 – Rudołtowice, pałac Zborowskich.

Elewacja od strony północno – zachodniej.

Portal drzwi wejściowych przed badaniami stratygraficznymi i podczas usuwania nawarstwień /dolna prawa część obramienia/. Odkrywka nr 1.



Fot. 42 – Rudółtowice, pałac Zborowskich.
Elewacja od strony północno – zachodniej.
Odkrywki na filarze lewym portalu oraz dolnej części
pasa boni.

Fot. Jan Gałaszek, czerwiec 2018 r.



Fot. 43 – Rudółtowice, pałac Zborowskich.
Elewacja od strony północno – zachodniej. Odkrywka nr 1.
Widoczne uszkodzenia struktury muru i tynków spowodowane
montażem współczesnych instalacji z zastosowaniem m.in.
silnych zapraw cementowych.

Fot. Jan Gałaszek, czerwiec 2018 r.





Fot. 44 – Rudółtowice, pałac Zborowskich.

Elewacja od strony północno – zachodniej.

Oryginalne /stare !/ drzwi o układzie „jodełkowym” z zachowanymi elementami metalowymi: klamką, uchwytyami /kołatkami/ i ćwiekami oraz zawiasami.

Fot. Jan Gałaszek, maj 2018 r.