



Fot. 23 – Rudoltowyce, pałac Zborowskich.

Widok na fasadę południowo – wschodnią pałacu.

Współczesny betonowy cokół pokryty dodatkowo cementową farbą elewacyjną. Gładź cementowa oraz farba odspojone, złuszczone i osypujące się.

Fot. Jan Gałaszek, czerwiec 2018 r.



Fot. 24 – Rudoltowyce, pałac Zborowskich.

Widok na fasadę południowo – wschodnią pałacu.

Zły stan zachowania tynków boni i opasek okiennych.

Fot. Jan Gałaszek, czerwiec 2018 r.



Fot. 25 – Rudółtowice, pałac Zborowskich.

Widok na fasadę południowo – wschodnią pałacu.

Fragment uszkodzonych tynków opaski okiennej oraz uszkodzenia narzutu spowodowane przez położenie gładzi cementowej na tynk wapienny oraz tzw. farby emulsyjnej na bonie i dekoracje okien.

Fot. Jan Gałaszek, czerwiec 2018 r.



Fot. 26 – Rudółtowice, pałac Zborowskich.

Widok na elewację południowo – zachodnią pałacu.

Stan zachowania elewacji we wrześniu 1979 r. oraz w lutym 2018 r. po przeprowadzonych kilku remontach. Fot. Jan Gałaszek.

Fot. 27 – Rudołtowice, pałac Zborowskich.
Widok na elewację południowo – zachodnią pałacu.
Fot. Jan Gałaszek, luty 2018 r.



Fot. 28 – Rudołtowice, pałac Zborowskich.
Widok na elewację południowo – zachodnią pałacu.
Stan zachowania profilowanego gzymsu wieńczącego portal.
Fot. Jan Gałaszek, maj 2018 r.

