

Fot. 52 - Rudołtowice, pałac Zborowskich.
Oficyna pałacowa; elewacja północno - zachodnia. Badania stratygraficzne
tynków w dolnej części odcinka ściany rozdzielającej obecne otwory
drzwiowe.

Fot. Jan Gałaszek, czerwiec 2018 r.





Fot. 53 - Rudoltowyce, pałac Zborowskich.
 Oficyna pałacowa; elewacja południowo – zachodnia, strona prawa.
 Odśłonięte nieliczne pozostałości tynków oryginalnych. W większości, jako że od tej strony budynku znajdowało się zaplecze gospodarcze nastąpiły największe zmiany, łącznie z dobudowaniem nowych pomieszczeń, oraz liczne remonty i naprawy muru i tynków.



Fot. 54 - Rudółtowiec, pałac Zborowskich.
Oficyna pałacowa; fragment ściany elewacji pałacu od strony południowo –
zachodniej oraz niektóre nowe dobudowy i przebudowy.
Fot. Jan Gałaszek, czerwiec 2018 r.