



Fot. 17 – Rudołtowice, pałac Zborowskich.

Widok na fasadę pałacu od strony północno – wschodniej. Układ stratygraficzny warstw tynków w odkrywce nr 4.

Fot. Jan Gałaszek, czerwiec 2018 r.