



Fot. 16 – Rudółtowiec, pałac Zborowskich.

Widok na fasadę pałacu od strony północno – wschodniej, fragment.

Odkrywka na cokole pilastra oraz stan zachowania cokołu.

Fot. Jan Gałaszek, czerwiec 2018 r.