



Fot. 10 – Rudołtowice, pałac Zborowskich.

Widok na fasadę pałacu od strony północno – wschodniej.

Odkrywka na prawej opasce okna /odkrywka nr 3/; lekko wysunięty w stosunku do lica elewacji watek ceglany, na nim warstwa tynku grubego wyrównawczego, tynk wygładzający, warstwa gładzi wapiennej, współczesna gładź wapienno-cementowa, farba biała tzw. emulsyjna.

W odsłoniętym fragmencie widoczny bardzo źle zachowany watek ceramiczny; cegły są zmurszałe, rozwarstwione i spękanne. Zaprawa wapienna skruszona, o bardzo obniżonych parametrach wytrzymałościowych, osypuje się.

Fot. Jan Gałaszek, czerwiec 2018 r.