



Fot. 5 – Rudoltowyce, pałac Zborowskich.

Widok na fasadę pałacu od strony północno – wschodniej.

Portal wejścia głównego do pałacu przed wykonaniem odkrywek /fot. maj 2018 r./ i po wykonaniu badań odkrywkowych stratygrafii tynków /fot. czerwiec 2018 r./.