



Fot. 12 – Rudółtowice, pałac Zborowskich.

Widok na fasadę pałacu od strony północno – wschodniej.

Stan zachowania cegieł i tynków gzymsu cokołu pilastra.

Fot. Jan Gałaszek, czerwiec 2018 r.

