



fenestra  
płaski (11)



Fot. 7 – Rudółtowice, pałac Zborowskich.  
Widok na fasadę pałacu od strony północno – wschodniej. Stan zachowania dekoracji okna (spękania rozległe i szerokie w zwieńczeniu okna) oraz spękania i odbarwienia współczesnych tynków na elewacji.

Fot. Jan Gałaszek, maj 2018 r.