

Fot. 20 – Rudołtowice, pałac Zborowskich.

Widok na fasadę pałacu od strony północno – wschodniej.
Odkrywka nr 10 /lewa, dolna strona ryzalitu/; bardzo zły
stan zachowania wątku ceglanego i tynków. Cokół pokryty
grubą warstwą betonowego tynku.

Fot. Jan Gałaszek, czerwiec 2018 r.

