



Fot. 8 – Rudółtowice, pałac Zborowskich.

Widok na fasadę pałacu od strony północno – wschodniej. Współczesne urządzenia odwadniające i wykończeniowe /brukowa kostka cementowa umożliwia bezpośrednią migrację deszczówki do gruntu/, które powodują dodatkowe uszkodzenia murów i tynków przez wodę opadową i kapilarną.

Fot. Jan Gałaszek, maj 2018 r.